

STUDIO TECNICO  
GIORDANO GEOM. MARCO  
Via SVIZZERA nr. 4/A  
41012 CARPI (MO)  
Tel. 059-645034  
e-mail [giordanomarcogeom@alice.it](mailto:giordanomarcogeom@alice.it)  
P.Iva 02635520360

COMMITTENTE: **SOCIETA' AGRICOLA CA' DE VINCENZI DI ROMANI SISTO E C.**

Società Semplice  
Via San Vito 2121  
41057 SPILAMBERTO (MO)  
C.F. e P.IVA: 02823470360

IMMOBILE: **Via Gazzoli civ. 102-104 – Novi di Modena (MO)**

### **RELAZIONE FOTOGRAFICA GEOREFERENZIATA**

Il sottoscritto Giordano Marco Geometra, Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Modena al N°2359, con studio in Via Svizzera, 4/A – Carpi (Mo) e P.I. 02635520360, in qualità di tecnico incaricato dalla **SOCIETA' AGRICOLA CA' DE VINCENZI DI ROMANI SISTO E C.** con sede in Via San Vito 2121 - 41057 SPILAMBERTO (MO), con C.F. e P.IVA: 02823470360, in relazione al fondo agricolo posto nel comune di **Novi di Modena** in via **Gazzoli nr. 102-104**,

**CON LA PRESENTE**

è a redigere la relazione fotografica georeferenziata con indicazione dei punti di presa relativa alla presentazione del PDC riferito al piano di sviluppo aziendale agricolo per l'ampliamento di stalla bovini da latte e manufatti connessi quali concimaia e vasca reflui, costruzione di fienile ed opere connesse.


### **INOLTRE, DICHIARA**

Che le coordinate per definire la geolocalizzazione dell'intervento e quindi dei punti di presa fotografici sono le seguenti, ovvero:

- Latitudine 44.8930 GD (gradi decimali)
- Longitudine 10.9365 GD (gradi decimali)



## Ubicazione punti di presa fotografici





**FOTO 1 – Ingresso al Fondo Agricolo da Via Gazzoli; a sinistra stradello di accesso alla parte storica e residenziale, a destra stradello di accesso alla stalla e fienile esistenti**



**FOTO 2 – Stradello di accesso ghiaiato di accesso alla stalla e fienile esistenti**



**FOTO 3 – Stradello di accesso ghiaiato di accesso alla stalla e fienile esistenti**



**FOTO 4 – Vista stalla e vasca reflui esistente – a destra dello stradello ghiaiato sono previsti la concimaia, l'ulteriore vasca reflui ed il nuovo fienile**



**FOTO 5 – Prospetto Nord stalla esistente**



**FOTO 6 – Prospetto Nord-Est stalla esistente dove è previsto, sal lato sinistro, l'ampliamento della stalla**



**FOTO 7 – vista del fronte Nord della stalla esistente e del fronte Sud del fienile metallico esistente**



**FOTO 8 – Prospetto Sud-Ovest Stalla esistente con prevasca in primo piano**



**FOTO 9 – Prospetto Sud Stalla esistente con vasca reflui in secondo piano**



**FOTO 10 – Prospetto Ovest Stalla esistente**



**FOTO 11 – Prospetto Sud-Est Stalla esistente – a destra della stalla esistente è previsto l'ampliamento in progetto**



**FOTO 12 – Prospetto Sud Stalla esistente – a destra della stalla esistente è previsto l'ampliamento in progetto**



**FOTO 13 – Prospetto Sud-Ovest abitazione esistente**



**FOTO 14 – Prospetto Est fienile in muratura esistente**



**FOTO 15 – Prospetto Sud-Est locali di deposito esistenti**



**FOTO 16 – Prospetto Nord-Est locali di deposito esistenti**