


Provincia di Modena

## COMUNE DI NOVI DI MODENA



### **PIANO REGOLATORE GENERALE**

#### **VARIANTE AL PRG IN ADEGUAMENTO AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 1° STRALCIO**

ai sensi della L.R. n. 16/2012

"Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012"  
e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013

Adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 27.02.2014  
Approvata con delibera di Consiglio Comunale n° ... del 29.07.2014

### **SCHEDE DI CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO-TESTIMONIALE**


Sindaco  
**Luisa Turci**

a cura di:  
**Arch. Carla Ferrari**

Ufficio Ricostruzione  
Arch. Mara Pivetti - Responsabile Servizio Programmazione e Gestione Territorio  
Geom. Federica Freddi e Geom. Lorenzo Coluccia

collaboratori:  
Ivan Passuti  
Giulia Gadda

Documentazione fotografica degli edifici tutelati a cura di:  
Maria Antonietta Mancini, Laura Rivi (Servizio Civile)



Indirizzo VIA ARGINE DEI MORI, 3


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ARGINE DEI MORI, 1


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA BOCCALINA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BOCCALINA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BOCCALINA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA FORESTO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA FORESTO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA FORESTO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA FORESTO, 18, 20


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA FORESTO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA FORESTO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, 6


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, 3


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, 1

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**


V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>





Indirizzo VIA GAVELLO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA RESEGA, 1


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, 72

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GRAMSCI ANTONIO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, 59


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
☐ ■	☐ ■	☐ ■	☑ ■	☐ ■



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>





Indirizzo VIA VALLE BASSA, 2


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ARGINE MODENESE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA ARGINE MODENESE, 5


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ARGINE MODENESE, 9, 11


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA ARGINE MODENESE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ARGINE MODENESE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ARGINE MODENESE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□ ■	□ ■	□ ■	☑ ■	□ ■





**Indirizzo** VIA ARGINE MODENESE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA ARGINE MODENESE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ARGINE MODENESE, 1


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ARGINE MODENESE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



Indirizzo VIA ARGINE MODENESE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BOCCALETTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input style="background-color: blue; color: blue;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: red; color: red;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: red; color: red;" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input style="background-color: orange; color: orange;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: yellow; color: yellow;" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CA' ROSSA TERZI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



Indirizzo VIA CA' ROSSA TERZI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo

VIA CA' ROSSA TERZI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CA' ROSSA TERZI, snc



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
☐ ■	☐ ■	☐ ■	☑ ■	☐ ■



**Indirizzo** VIA CA' ROSSA TERZI, 10, 12, 14


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CA' ROSSA TERZI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CA' ROSSA TERZI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□ ■	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■ ☑



Indirizzo VIA CA' ROSSA TERZI, 18


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CA' ROSSA TERZI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GANETICO, 5

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA GANETICO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GANETICO, 8

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GANETICO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA S.STEFANO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



Indirizzo VIA S.STEFANO, 1, 3

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA S. STEFANO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, 90

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□	□	□	☑	□





**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□ ■	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■ ☑



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MANTOVA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA STRAZZETTO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA STRAZZETTO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA STRAZZETTO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="background-color: blue; width: 15px; height: 15px;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: red; width: 15px; height: 15px;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: red; width: 15px; height: 15px;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: orange; width: 15px; height: 15px;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: yellow; width: 15px; height: 15px;" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA STRAZZETTO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA STRAZZETTO, 6, 8


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA STRAZZETTO, 1


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□ ■	□ ■	□ ■	□ ✓ ■	□ ■



Indirizzo VIA STRAZZETTO, 16


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA STRAZZETTO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA STRAZZETTO, 2

Foto 2013 (post-sisma 2012)





**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, 19


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, 17


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input style="background-color: blue; color: blue;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: red; color: red;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: red; color: red;" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input style="background-color: orange; color: orange;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: yellow; color: yellow;" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, 15

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, 8

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA VALLE BASSA, 13


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, 11

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico


RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, 9


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, 7


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA VALLE BASSA, 4


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA VALLE BASSA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA VALLE BASSA, 5


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■	<input checked="" type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■



Indirizzo VIA BOCCALETTA, 24


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. STEFANO, 5


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA S. STEFANO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



Indirizzo VIA BOLOGNA, 20


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BOLOGNA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■	<input checked="" type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■





Indirizzo VIA BOSCO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BOSCO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CANTONE, 12


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CASONI, 35, 37

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CASONI, 20


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CASONI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA CASONI, 16, 18

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CASONI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>





Indirizzo VIA CORTA DEGHINA, 1


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CORTA DEGHINA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, 3


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo**

VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, 2


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, 5, 7

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA GAZZOLI, 50

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, 44, 46

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA GAZZOLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, 36


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GRAMSCI ANTONIO, 26


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GRAMSCI ANTONIO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE GARBESE, 9

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PONTE GARBESSE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE GARBESE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE GARBESE, 5

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>





Indirizzo VIA PONTE GARBESE, snc



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color: blue;">■</span>	<input type="checkbox"/> <span style="color: red;">■</span>	<input type="checkbox"/> <span style="color: red;">■</span>	<input type="checkbox"/> <span style="color: orange;">■</span>	<input type="checkbox"/> <span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA PONTE GARBESE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE GARBESE, 8


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE GARBESSE, 3


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



Indirizzo VIA PONTE GARBESE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo

VIA PONTE GARBESSE, 6

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo

VIA PONTE GARBESSE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/> <span style="color: blue;">■</span>	<input type="checkbox"/> <span style="color: red;">■</span>	<input type="checkbox"/> <span style="color: red;">■</span>	<input type="checkbox"/> <span style="color: orange;">■</span>	<input type="checkbox"/> <span style="color: yellow;">■</span>



Indirizzo VIA PONTE TINTORE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento


V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA PONTE TINTORE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo

VIA PONTE TINTORE, 4, 6

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□ ■	□ ■	☑ ■	□ ■	□ ■



**Indirizzo** VIA PONTE TINTORE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PONTE TINTORE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE TINTORE, 1, 1B

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE TINTORE, snc



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE CATENA, 45



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE CATENA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA SERRAGLI, 32

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA SERRAGLI, 26

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA SERRAGLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA SERRAGLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA SERRAGLI, 24


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA SERRAGLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="background-color: blue;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: red;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: red;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: orange;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: yellow;" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA SERRAGLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA SERRAGLI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA SERRAGLI, 15, 17, 19



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PROVINCIALE MODENA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MODENA, 41, 43


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MODENA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA BORGOFERRO, 52


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo

VIA MINZONI DON GIOVANNI, 100, 110, 112



Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo**

**VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc**

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, 54, 56

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, 33

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input style="background-color: blue; color: white;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: red; color: white;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: red; color: white;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: orange; color: white;" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input style="background-color: yellow; color: black;" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MINZONI DON GIOVANNI, 45


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo**

**VIA MINZONI DON GIOVANNI, snc**

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**


V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA FOSSETTA CAPPELLO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, 64

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GAVELLO, 29


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GAVELLO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAVELLO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, 54

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GAZZOLI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA GAZZOLI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, 121


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GAZZOLI, snc



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GAZZOLI, 125, 127


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, 102

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA GAZZOLI, 129, 131, 133

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, 143


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ONORATA, 116


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ONORATA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA ONORATA, 6


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA MAZZARANA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento


V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>





**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 89, 91, 93, 95, 97, 99


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA MAZZARANA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



Indirizzo VIA MAZZARANA, 101, 103


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA 25 APRILE, 36

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>





Indirizzo VIA 25 APRILE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■	<input checked="" type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■



**Indirizzo** VIA 25 APRILE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA 25 APRILE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA 25 APRILE, 107


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA 25 APRILE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA 25 APRILE, 97, 98, 101


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA 25 APRILE, 95


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA 25 APRILE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA BARBERI, 83

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA BARBERI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA BARBERI, 48, 50, 52

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BARBERI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA BORGOFERRO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BORGOFERRO, snc



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CANDIA, 15


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA LUNGA, 22

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA LUNGA, 20

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LUNGA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**


V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LUNGA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 83

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 69, 71, 73, 75, 114

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 94


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA MAZZARANA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



Indirizzo VIA MAZZARANA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**


V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, 133, 135


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA S. ANTONIO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, 11, 13


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, 9


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input style="background-color: blue; color: blue;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: red; color: red;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: red; color: red;" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input style="background-color: orange; color: orange;" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input style="background-color: yellow; color: yellow;" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, 2, 4

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA S. ANTONIO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA S. ANTONIO, 3

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, 27


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, 31, 33, 35


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, 68

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico


RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, 72

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



Indirizzo VIA CHIESA NORD, 78


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, 92, 94, 96


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, snc



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, 98


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CHIESA NORD, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo**

**VIA CHIESA NORD, snc**

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 82, 84

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



Indirizzo VIA MAZZARANA, 59


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□ ■	□ ■	□ ■	□ ■ ✓	□ ■



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 37, 41, 43, 45


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 74, 76, 80

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA MAZZARANA, 25


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA MAZZARANA, 52, 54, 56


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□	□	□	☑	□
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 58, 60, 62, 64, 66


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA MAZZARANA, 17, 19, 21

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA MAZZARANA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA MAZZARANA, 1, 3

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, 5


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA MAZZARANA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA BARBERI, 12, 14


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BARBERI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA BARBERI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BENZI, 8

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**


V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA BENZI, 10

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BENZI, 12



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA BORELLE, 1

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA BORELLE, 13


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CHIESA SUD, 243


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA SUD, 229


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA SUD, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CHIESA SUD, 154, 156

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento


V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>





Indirizzo VIA CHIESA SUD, 1, 3


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA SUD, 138, 138A, 138B, 140, 142, 144, 148, 150


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA CHIESA SUD, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



Indirizzo VIA CHIESA SUD, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



Indirizzo VIA FAIANI GIUSEPPE, 14


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA FAIANI GIUSEPPE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA FAIANI GIUSEPPE, 12

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA FAIANI GIUSEPPE, 16

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA FAIANI GIUSEPPE, 10


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA FAIANI GIUSEPPE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo


V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□ ■	□ ■	□ ■	☑ ■	□ ■



Indirizzo

VIA FAIANI GIUSEPPE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)

RS


RC

RCA

RCB

RCC





Indirizzo VIA FAIANI GIUSEPPE, 20


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□	□	□	☑	□
■	■	■	■	■



Indirizzo VIA FAIANI GIUSEPPE, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA FAIANI GIUSEPPE, 18



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA GUAZZALOCA, 6


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA GUAZZALOCA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA LUGLI EURO, 114



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA LUGLI EURO, 21, 23

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA LUGLI EURO, 3


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, 19, 23


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, 17

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA CHIESA NORD, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, 24, 26



Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, 28


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PROVINCIALE MOTTA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**


- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, 1

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo

VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA LAME, 2, 4

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
□	□	☑	□	□
■	■	■	■	■



**Indirizzo** VIA LAME, 16

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA LAME, 12, 14

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input style="background-color: blue;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: red;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: red;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: orange;" type="checkbox"/>	<input style="background-color: yellow;" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>





Indirizzo VIA LAME, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA LAME, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA LAME, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA LAME, 36


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo VIA PROVINCIALE MOTTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, 56

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, 47

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, 13


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PROVINCIALE MOTTA, 11, 2A


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**Indirizzo** VIA LAME, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PROVINCIALE MOTTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA PROVINCIALE MOTTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo **VIA PROVINCIALE MOTTA, snc**


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PROVINCIALE MOTTA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Indirizzo

VIA CA' ROSSA TERZI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Indirizzo VIA SERRAGLI, snc


Foto 2013 (post-sisma 2012)



Categoria d'intervento

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA PONTE GARBESE, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)




**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004

RS - Restauro Scientifico

RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA ONORATA, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>



**Indirizzo** VIA GRANDI ACHILLE, 42

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Indirizzo VIA GAZZOLI, snc

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004  
RS - Restauro Scientifico  
RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Indirizzo** VIA GRAMSCI ANTONIO, 7

Foto 2013 (post-sisma 2012)



**Categoria d'intervento**

- V - Tutela ai sensi D.Lgs. 42/2004
- RS - Restauro Scientifico
- RC - Restauro e risanamento Conservativo

V (D.Lgs. 42/2004)	RS	RC		
		RCA	RCB	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>